





正	誤
<p>P27 8.床版の配筋要領</p> <p>【解説】 図 8-5 定着及び継手の位置</p>  <p>注1  図の縦方向鉄筋の継手の望ましい位置   図の横方向鉄筋の継手の望ましい位置</p> <p>注2 Ls : 部材の有効高          Lo : 定着長</p>	 <p>注1  図の縦方向鉄筋の継手の望ましい位置   図の横方向鉄筋の継手の望ましい位置</p> <p>注2 Ls : 部材の有効高          Lo : 定着長</p>